

ボデー改装仕様書

No.1

長崎県交通局 中央整備工場

長崎営業所

車 号	年式及型式	車体番号	登録番号	走行キロ数
E553(長崎)	H27 QRG-MS96VP	MS96VP-70265	長崎200か 978	1,339,925Km

高速車

記号説明	R/H	B	X	T	W	OH	I	A	△	P
	脱着	板金	取替	取付	点検	点検	点検	調整	修理	塗装

No	交換部品及び作業部位、内容	記号	数量	備 考
前 面 部				
1	フロントガラス廻り腐食点検修理	△	一式	フロントガラス脱着無し
2	バックミラー取付ステー錆除去、腐食部修理	△	一式	
3	ランプ類(方向指示器、ヘッドライト、他)各交換	×	一式	
4	フォグランプASSY交換(左右)	×	一式	
5	前面部腐食点検修理	△	一式	
6	窓下パネル点検修理、周囲シール材塗布	△	一式	
後 面 部				
1	リヤガラス周囲シール材塗布	△	一式	リヤガラス脱着無し
2	テールランプASSY(左右)交換	×	2	
3	バックランプレンズ交換	×	2	
4	エンジン扉骨格腐食切替修理、断熱材新調	△	一式	
右 側 面 部				
1	窓下パネル点検修理、周囲シール材塗布	△	一式	
2	前、後ホイールクリー骨格腐食切替、補強	△	一式	
3	フェンダー外板防錆塗装、防塵ゴム交換	×	一式	
4	バッテリーBOX腐食点検修理、耐酸塗装	△	一式	
5	トランクリッド外板骨格及びスカート下部点検修理	△	一式	
6	トランクリッドロック装置、キャッチ、ストライカー点検修理	△	一式	
7	非常扉外板及び非常扉廻り腐食部点検修理	△	一式	
8	運転席横窓周囲点検修理	△	一式	
左 側 面 部				
1	窓下パネル点検修理、周囲シール材塗布	△	一式	
2	前、後ホイールクリー骨格腐食切替、補強	△	一式	
3	フェンダー外板防錆塗装、防塵ゴム交換	×	一式	
4	尿素タンク取付部、腐食切替修理	△	一式	
5	トランクリッド外板骨格及びスカート下部点検修理	△	一式	
6	トランクリッドロック装置、キャッチ、ストライカー点検修理	△	一式	

No2

高速車

[illegible]

ボデー改装仕様書

No.1

長崎県交通局 中央整備工場

長崎営業所

車 号	年式及型式	車体番号	登録番号	走行キロ数
E751(長崎)	H29 QTG-MS96VP	MS96VP-73131	長崎200か1167	588,378Km

高速車

記号説明	R/H	B	X	T	W	OH	I	A	△	P
	脱着	板金	取替	取付	点分検解	ホオ ー ルバ	点検	調整	修理	塗装

No	交換部品及び作業部位、内容	記号	数量	備 考
前 面 部				
1	フロントガラス廻り腐食点検修理	△	一式	フロントガラス脱着無し
2	バックミラー取付ステー錆除去、腐食部修理	△	一式	
3	ランプ類(方向指示器、ヘッドライト、他)各交換	×	一式	
4	フォグランプASSY交換(左右)	×	一式	
5	前面部腐食点検修理	△	一式	
6	窓下パネル点検修理、周囲シール材塗布	△	一式	
後 面 部				
1	リヤガラス周囲シール材塗布	△	一式	リヤガラス脱着無し
2	テールランプASSY(左右)交換	×	2	
3	バックランプレンズ交換	×	2	
4	エンジン扉骨格腐食切替修理、断熱材新調	△	一式	
5				
6				
右 側 面 部				
1	窓下パネル点検修理、周囲シール材塗布	△	一式	
2	前、後ホイルクリー骨格腐食切替、補強	△	一式	
3	フェンダー外板防錆塗装、防塵ゴム交換	X	一式	
4	バッテリーBOX腐食点検修理、耐酸塗装	△	一式	
5	トランクリッド外板骨格及びスカート下部点検修理	△	一式	
6	トランクリッドロック装置、キャッチ、ストライカー点検修理	△	一式	
7	非常扉外板及び非常扉廻り腐食部点検修理	△	一式	
8	運転席横窓周囲点検修理	△	一式	
左 側 面 部				
1	窓下パネル点検修理、周囲シール材塗布	△	一式	
2	前、後ホイルクリー骨格腐食切替、補強	△	一式	
3	フェンダー外板防錆塗装、防塵ゴム交換	X	一式	
4	尿素タンク取付部、腐食切替修理	△	一式	
5	トランクリッド外板骨格及びスカート下部点検修理	△	一式	
6	トランクリッドロック装置、キャッチ、ストライカー点検修理	△	一式	

No2

高速車

[illegible]

ボデー改装仕様書

No.1

長崎県交通局 中央整備工場

長崎営業所

車 号	年式及型式	車体番号	登録番号	走行キロ数
E752(長崎)	H29 QTG-MS96VP	MS96VP-73136	長崎200か1168	617,515Km

高速車

記号説明	R/H	B	X	T	W	OH	I	A	△	P
	脱着	板金	取替	取付	点検	点検	点検	調整	修理	塗装

No	交換部品及び作業部位、内容	記号	数量	備 考
前 面 部				
1	フロントガラス廻り腐食点検修理	△	一式	フロントガラス脱着無し
2	バックミラー取付ステー錆除去、腐食部修理	△	一式	
3	ランプ類(方向指示器、ヘッドライト、他)各交換	×	一式	
4	フォグランプASSY交換(左右)	×	一式	
5	前面部腐食点検修理	△	一式	
6	窓下パネル点検修理、周囲シール材塗布	△	一式	
後 面 部				
1	リヤガラス周囲シール材塗布	△	一式	リヤガラス脱着無し
2	テールランプASSY(左右)交換	×	2	
3	バックランプレンズ交換	×	2	
4	エンジン扉骨格腐食切替修理、断熱材新調	△	一式	
右 側 面 部				
1	窓下パネル点検修理、周囲シール材塗布	△	一式	
2	前、後ホイールクリー骨格腐食切替、補強	△	一式	
3	フェンダー外板防錆塗装、防塵ゴム交換	×	一式	
4	バッテリーBOX腐食点検修理、耐酸塗装	△	一式	
5	トランクリッド外板骨格及びスカート下部点検修理	△	一式	
6	トランクリッドロック装置、キャッチ、ストライカー点検修理	△	一式	
7	非常扉外板及び非常扉廻り腐食部点検修理	△	一式	
8	運転席横窓周囲点検修理	△	一式	
左 側 面 部				
1	窓下パネル点検修理、周囲シール材塗布	△	一式	
2	前、後ホイールクリー骨格腐食切替、補強	△	一式	
3	フェンダー外板防錆塗装、防塵ゴム交換	×	一式	
4	尿素タンク取付部、腐食切替修理	△	一式	
5	トランクリッド外板骨格及びスカート下部点検修理	△	一式	
6	トランクリッドロック装置、キャッチ、ストライカー点検修理	△	一式	

ボデー改装仕様書

No2

車 号	年式及型式	車体番号	登録番号	走行キ口数
E752(長崎)	H29 QTG-MS96VP	MS96VP-73136	長崎200か1168	

高速車

記号説明	R/H	B	X	T	W	OH	I	A	△	P
	脱着	板金	取替	取付	点検 分解	ホー ール ルバ	点検	調整	修理	塗装

[illegible]